

S.C. Gospodarie Comunală S.A.
Suc. Târgu Secuiesc
Nr. înreg. 1061
Data 29.06.2021

Aplicatie Sesizari



TÂRGU SECUIESC
Craul curților

Descriere	Pe strada Cernatului, în apropierea intersecției cu str. Bethlen este un capac de canal, care nu mai sta fix. Rezultatul este o pocnitura de fiecare data când trece vreo masina peste. Va rog sa rectificati deoarece deranjează foarte tare, si poate sa prezinte o sursa potentiala de accident.
Locatie	Strada Petofi Sándor 46, Târgu Secuiesc 525400, România
Nume si prenume	Nagy-D. Istvan
Telefon	0744307208
Email	mcl2k6@gmail.com
Data	29-06-2021 08:03
ID sesizare	#13845

Tisztelt Uram!

A következő periódusban ellenőrizni az Ön által jelöltet és meg fogjuk tenni mindent, hogy a mielőlt hamarabb elhárítsuk a jelölt problémát!

Tisztelettel
R. Gy

29.06.2021